



OVERVIEW OF CONTROLS

FEATURES



CONTROL PANEL



CONTROL FUNCTIONS

BUTTON					
FUNCTION	UNITS 2 second press to change units (m/in/ft.)	OFF 2 second press for OFF.	Press x 1 for ON. Press x 1 to activate laser. Press x 1 to measure. 2 second press for continuous movement.	Press x 1 for area. Press x 2 for volume. 2 second press to change measurement reference from front of back of device.	Press to activate/deactivate Bluetooth.
	+- Press x 1 to ADD. Press x 2 to SUBTRACT.	CLEAR Press to CLEAR.			

SAFETY



WARNING! Carefully read the safety instructions and product manual before using this product. The person responsible for the instrument must ensure that all users understand and adhere to these instructions.



WARNING! The following label information is placed on your laser tool to inform you of the laser class for your convenience and safety.



The meter emits a visible laser beam. The laser beam emitted is Laser Class 2 per IEC 60825-1 and complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



WARNING! While the laser tool is in operation, be careful not to expose your eyes to the emitting laser beam (red light source). Exposure to a laser beam for an extended time may be hazardous to your eyes. Do not look into the beam with optical aids.

SAFETY CONTINUED

FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

CAUTION! This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

NOTE: There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna
- Increase the space between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the circuit the receiver is connected to.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA, INDUSTRY CANADA (IC) NOTICES

Class B digital circuitry of this device complies with Canadian ICES-003. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.



WARNING! Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, will result in death or serious injury.



CAUTION! Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, may result in minor injury and/or appreciable material, financial and environmental damage.

Important paragraphs that must be adhered to in practice, as they enable the product to be used in a technically correct and efficient manner.

BATTERY SAFETY



WARNING! Batteries can explode or leak and can cause injury or fire. To reduce this risk:

- ALWAYS follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- DO NOT short any battery terminals.
- DO NOT charge alkaline batteries.
- DO NOT mix old and new batteries. Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.
- DO NOT mix battery chemistries.
- DO NOT dispose of batteries in fire.
- ALWAYS keep batteries out of reach of children.
- ALWAYS remove batteries if the device will not be used for several months.



NOTE: Ensure that the correct batteries as recommended are used.



NOTE: Ensure the batteries are inserted in the correct manner, with the correct polarity. (See Figure 1)




Figure 1

SAFETY CONTINUED

RECYCLING



NOTE: Please recycle in line with local provisions for the collection and disposal of electrical and electronic waste under the WEEE Directive.

- **DO NOT** dispose of unit with household waste.
- **ALWAYS** dispose of batteries per local code.

DECLARATION OF CONFORMITY

Stanley Tools declares that the CE Mark has been applied to this product in accordance with the CE Marking Directive 93/68/EEC.


This product conforms to IEC 60825-1:2014.



CE


OPERATION

CHANGE MEASUREMENT REFERENCE POINT




FUNCTION


ADDITION




SUBTRACTION




UNITS



SINGLE MEASUREMENT




CONTINUOUS MEASUREMENT




OPERATION CONTINUED





AREA



VOLUME




BLUETOOTH OPERATION



Bluetooth®

"The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Stanley Tools are under license. Other trademarks and tradenames are those of their respective owners."



SPECIFICATIONS

Range	4" to 100' (0.1m to 30m)
Measuring Accuracy	Typ.:±2.0mm*/±0.12mm
Resolution	1/16" (1mm)
Laser Class	2
Laser Wavelength	620-690nm, Power < 1 mW
Auto Power Switch Off	After 3 minutes
Battery Life	Up to 3,000 measurements (2,500 with Bluetooth*)
Dimensions (H x D x W)	4.86 x 2.28 x 1.10" (119 x 58 x 28mm)
Weight (with Batteries)	3.231 oz. (100g)
Storage Temperature Range	-13 to 158° F (-25 to 70°C)
Operating Temperature Range	-32 to 104° F (-0 to 40°C)

* Under favorable conditions (good target surface, room temperature) up to 33 ft (10m). Under unfavorable conditions, such as bright sunlight, a very weak reflecting target surface or large temperature fluctuations, the error can increase by ± 0.003 in/ft. (± 0.25 mm/m) for distances over 33 ft. (10m).

TROUBLESHOOTING

ERROR CODE	DESCRIPTION	CORRECTIVE ACTION
101	Received signal too weak/ measuring time too long.	Use target plate or change target surface.
102	Received signal too high.	Target too reflective. Use target plate or change target surface.
201	Too much background light.	Reduce background light on target area.
202	Laser beam interrupted.	Remove obstacle and repeat measurement.
203	Insufficient battery.	Replace batteries.
301	Temperature too high.	Allow device to cool to operating temperature.
302	Temperature too low.	Allow device to warm up to operating temperature.
401	Hardware error.	Switch on/off device several times.
402	Unknown error.	Contact Uline Customer Service.

If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE


1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-5803


MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS

800-295-5510
uline.mx




RESUMEN DE LOS CONTROLES

CARACTERÍSTICAS



PANEL DE CONTROL



Detalle de la Pantalla LCD

CARACTERÍSTICAS

#	DESCRIPCIÓN
1	Ventana del Haz de Láser
2	Pantalla LCD
3	Teclado
4	Etiqueta de Seguridad y Advertencia
5	Compartimento de la Batería

PARTES DEL PANEL DE CONTROL

#	DESCRIPCIÓN
6	Unidades/Botón +/-
7	Botón Off/Clear (Apagado/Borrar)
8	Botón On (Encendido)
9	Botón de Área/Volumen
10	Botón de Activación del Bluetooth

FUNCIONES DE CONTROL

BOTÓN					
FACCIÓN	UNITS Presione durante 2 segundos para cambiar la unidad (m/pul/pies)	OFF Presione durante 2 segundos para APAGAR.	ON Presione 1 vez para ENCENDER. Presione 1 vez para activar el láser. Presione 1 vez para medir.	Presione 1 vez para obtener el área. Presione 2 veces para obtener el volumen.	Presione para activar/desactivar el Bluetooth.
	+- Presione 1 vez para AÑADIR. Presionar 2 veces para RESTAR.	CLEAR Presione para BORRAR.	Presione durante 2 segundos para realizar un movimiento continuo.	Presione durante 2 segundos para cambiar la referencia de medición de la parte delantera a la trasera del dispositivo.	


SEGURIDAD



iADVERTENCIA! Lea con atención las instrucciones de seguridad y el manual del producto antes de usar este producto. La persona responsable del instrumento deberá asegurarse de que todos los usuarios del mismo comprendan y cumplan estas instrucciones de seguridad.



iADVERTENCIA! La siguiente etiqueta de información está colocada en su herramienta láser para informarle de la clase de láser para su comodidad y seguridad.



El medidor emite un haz de láser visible. El haz de láser emitido es de Láser Clase 2 de acuerdo con la normativa IEC 60825-1 y cumple con las normativas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones según el Aviso Láser No. 50 del 24 de junio de 2007.



iADVERTENCIA! Mientras esté utilizando la herramienta láser, tenga cuidado de no exponer sus ojos al emisor del haz de láser (fuente de luz roja). La exposición prolongada a un haz de láser podría ser perjudicial para sus ojos. No mire directamente al haz con anteojos.

CONTINUACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO CON FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable ante interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno residencial.



iPRECAUCIÓN! Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.



NOTA: No hay garantía alguna de que las interferencias no ocurrirán en una instalación en particular.

En caso de que este equipo cause interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena receptora
- Aumenta la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecta el equipo a una salida ubicada en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta con el vendedor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

AVISOS DE INDUSTRY CANADA (IC), CANADÁ

El circuito digital de Clase B de este dispositivo cumple con la Normativa ICES-003 canadiense. Este dispositivo cumple con la normativa RSS exenta de licencia de Industry Canada. El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

De acuerdo con la normativa de Industry Canada, el transmisor de radio de este dispositivo solo podrá utilizarse usando una antena de un tipo y alcance máximo (o menor) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias de radio potenciales a otros usuarios, el tipo de antena y su alcance deberán elegirse de forma que la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) no sea más que la necesaria para conseguir una comunicación exitosa.



iADVERTENCIA! Indica una situación potencialmente peligrosa o un uso no deseado que, si no se evita, podría ocasionar el fallecimiento o una lesión grave.



iPRECAUCIÓN! Indica una situación potencialmente peligrosa o un uso no intencionado que, si no se evita, podría ocasionar una lesión menor y/o daños materiales, financieros y medioambientales apreciables.

Párrafos importantes que se deben seguir en la práctica, puesto que permiten que el producto se utilice de una forma técnicamente correcta y eficiente.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA



iADVERTENCIA! Las baterías pueden explotar o tener fugas y ocasionar lesiones o incendios. Para reducir este riesgo:

- Siga SIEMPRE todas las instrucciones y advertencias incluidas en la etiqueta y en el paquete de la batería.
- NO acorte ninguno de los terminales de la batería.
- NO cargue las baterías alcalinas.
- No mezcle baterías viejas y nuevas. Reemplace todas las baterías por nuevas a la vez por otras de la misma marca y tipo.
- NO mezcle la química de las baterías.
- NO arroje las baterías al fuego.
- Mantenga SIEMPRE las baterías fuera del alcance los niños.
- Quite SIEMPRE las baterías si no se va a utilizar el dispositivo durante varios meses.



NOTA: Asegúrese de utilizar las baterías adecuadas tal y como se recomienda.



NOTA: Asegúrese de que las baterías estén insertadas de la manera correcta, con la polaridad correcta. (Vea Diagrama 1)




Diagrama 1

CONTINUACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

RECICLAJE



NOTA: Por favor, recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recolección y eliminación de residuos eléctricos y electrónicos, en virtud de la Directiva WEEE.

- NO deseche las baterías junto con los residuos domésticos.
- Deseche SIEMPRE las baterías de acuerdo con el código local.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Stanley Tools declara que se ha aplicado la Marca CE a este producto de acuerdo con la Directiva de Marcado CE 93/68/EEC.

Este producto cumple con la normativa IEC 60825-1:2014.




FUNCIONAMIENTO

CAMBIAR EL PUNTO DE REFERENCIA DE MEDICIÓN




FUNCIÓN


AÑADIR




RESTAR




UNIDADES



MEDICIÓN SENCILLA




MEDICIÓN CONTÍNUA




CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO





ÁREA



VOLUMEN



FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH



Bluetooth®

"La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas realizado por Stanley Tools se realiza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños".



ESPECIFICACIONES

Alcance	0.1 m a 30 m (4" a 100')
Precisión de Medición	Tip.:±2.0 mm*/±0.12 mm
Resolución	1 mm (1/16")
Clase del Láser	2
Longitud de Onda Láser	620-690 nm, Potencia < 1 mW
Apagado Automático	Después de 3 minutos
Vida útil de la Batería	Up to 3,000 mediciones (2,500 con Bluetooth*)
Dimensiones (Altura x Profundidad x Ancho)	119 x 58 x 28 mm (4.86 x 2.28 x 1.10")
Peso (con Baterías)	3.231 oz (100 g)W
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-25 a 70 °C (-13 a 158° F)
Rango de Temperatura de Funcionamiento	-0 a 40 °C (-32 a 104° F)

* En condiciones favorables (buena superficie objetivo, temperatura ambiente) hasta 10 m (33 pies). Bajo condiciones desfavorables, como cuando el sol es muy brillante, una superficie objetivo con un reflejo débil o grandes fluctuaciones de temperatura, el margen de error puede incrementarse en ± 0.25 mm/m (± 0.003 pul/pie) para distancias superiores a 10 m (33 pies).


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
101	Señal recibida demasiado débil/ tiempo de medición demasiado largo.	Utilice una placa objetivo o cambie de superficie objetivo.
102	Señal recibida demasiado fuerte.	Objetivo demasiado reflejante. Utilice una placa objetivo o cambie de superficie objetivo.
201	Demasiada luz de fondo.	Reduzca la luz de fondo en la zona objetivo.
202	Haz de láser interrumpido.	Elimine el obstáculo y repita la medición.
203	Batería insuficiente.	Reemplace las baterías.
301	Temperatura demasiado alta.	Permita que el dispositivo se enfrie hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
302	Temperatura demasiado baja.	Permita que el dispositivo se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
401	Error de hardware.	Encienda/apague el dispositivo varias veces.
402	Error desconocido.	Llame a Servicio a Clientes de Uline.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.


ULINE

800-295-5510
uline.mx




APERÇU DES COMMANDES

FONCTIONNALITÉS



PANNEAU DE COMMANDE



FONCTIONS DES COMMANDES

TOUCHE					
FONCTION	UNITS Appuyez pendant 2 secondes pour changer les unités (m/po/pi)	OFF Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre.	ON Appuyez 1 fois pour allumer. Appuyez 1 fois pour activer le laser. Appuyez 1 fois pour mesurer.	AIR Appuyez 1 fois pour l'aire. Appuyez 2 fois pour le volume.	BT Appuyez pour activer/désactiver Bluetooth.
	+- Appuyez 1 fois pour AJOUTER. Appuyez 2 fois pour SOUSTRAIRE.	CLEAR Appuyez pour EFFACER.	MEASURE Appuyez pendant 2 secondes pour faire passer la mesure de référence de l'avant à l'arrière de l'appareil.		

FONCTIONNALITÉS

#	DESCRIPTION
1	Fenêtre de faisceau laser
2	Écran ACL
3	Clavier
4	Étiquette d'avertissement et de sécurité
5	Compartiment de la pile

ÉLÉMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE

#	DESCRIPTION
6	Touche d'unités +/-
7	Touche arrêt/effacer
8	Touche marche
9	Touche d'aire/de volume
10	Touche d'activation Bluetooth

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel avant d'utiliser ce produit. La personne responsable de l'instrument doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent et respectent ces instructions.



AVERTISSEMENT! L'étiquette suivante est apposée sur votre télémètre pour votre sécurité et commodité afin de vous renseigner sur la classe du laser.



Le télémètre émet un faisceau laser visible. Le faisceau laser émis correspond à un laser de classe 2 selon la norme CEI 60825-1 et respecte les normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf les exceptions citées dans le document « Laser Notice n° 50 », du 24 juin 2007.



AVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez le télémètre laser, prenez soin de ne pas exposer vos yeux au faisceau laser émis (source de lumière rouge). L'exposition à un faisceau laser pendant une période prolongée peut être dangereuse pour vos yeux. Évitez de regarder dans le faisceau avec un appareil d'aide optique.

SÉCURITÉ SUITE

CONFORMITÉ FCC

Cet appareil répond aux exigences de la section 15 des règles de la FCC. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit occasionner aucun brouillage nuisible.
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage, même celui susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION RELATIVE À LA FCC

Cet appareil a été testé et respecte les restrictions d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

MISE EN GARDE! Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des radiofréquences, et, dans le cas d'une installation et d'une utilisation non conformes aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

REMARQUE : Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide au besoin.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA (IC)

Le circuit numérique de classe B de cet appareil répond aux exigences canadiennes NMB-003. Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit occasionner aucun brouillage et (2) doit accepter tout brouillage, même celui susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, l'émetteur radio de cet appareil peut fonctionner uniquement à l'aide d'un type d'antenne et d'un gain maximum (ou moindre) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas la puissance nécessaire pour permettre la communication.



AVERTISSEMENT! Indique une situation potentiellement dangereuse ou une utilisation non prévue pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort, si elle n'est pas évitée.



MISE EN GARDE! Indique une situation potentiellement dangereuse ou une utilisation non prévue qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels, financiers ou environnementaux considérables.

Paragraphes importants auxquels il convient de se référer en pratique, car ils permettent d'utiliser le produit de manière efficace et technique correcte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES



AVERTISSEMENT! Les piles peuvent exploser ou fuir et peuvent causer des blessures ou un incendie. Pour réduire ce risque :

- TOUJOURS suivre l'ensemble des avertissements et instructions sur l'étiquette et l'emballage des piles.
- NE PAS court-circuiter les bornes de la pile.
- NE PAS recharger des piles alcalines.
- NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usées. Remplacer l'ensemble des piles au même moment par des piles neuves de même modèle et de même marque.
- NE PAS utiliser différentes sortes de piles.
- NE PAS jeter les piles au feu.
- TOUJOURS tenir les piles hors de la portée des enfants.
- TOUJOURS retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois.



REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser les piles recommandées.



REMARQUE : Assurez-vous que les piles sont insérées correctement, en respectant la polarité. (Voir Figure 1)




Figure 1

SÉCURITÉ SUITE

RECYCLAGE

-  **REMARQUE :** Veuillez recycler conformément aux dispositions locales en matière de collecte et d'élimination des déchets électriques et électroniques en vertu de la directive DEEE.
- **NE PAS** jeter l'appareil avec les ordures ménagères.
 - **TOUJOURS** jeter les piles conformément à la réglementation locale.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Stanley Tools déclare que le marquage CE a été appliqué à ce produit conformément à la directive sur le marquage 93/68/CEE.

Ce produit est conforme à la norme CEI 60825-1:2014.




FONCTIONNEMENT

CHANGER LE POINT DE MESURE DE RÉFÉRENCE




FONCTION


ADDITION




SOUSTRACTION




UNITÉS



MESURE UNIQUE




MESURE EN CONTINU




FONCTIONNEMENT SUITE






AIRE



VOLUME



MODE BLUETOOTH



Bluetooth®

« La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Stanley Tools se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices. »

SPÉCIFICATIONS

Portée	0,1 m à 30 m (4 po à 100 pi)
Précision de mesure	Typ. : $\pm 2,0 \text{ mm}^*/\pm 0,12 \text{ mm}$
Résolution	1 mm (1/16 po)
Classe du laser	2
Longueur d'onde du laser	620 à 690 nm, puissance de < 1 mW
Arrêt automatique	Après 3 minutes
Durée de vie des piles	Jusqu'à 3 000 mesures (2 500 avec Bluetooth*)
Dimensions (haut. x prof. x larg.)	119 x 58 x 28 mm (4,86 x 2,28 x 1,10 po)
Poids (avec piles)	100 g (3 231 oz)
Plage de température d'entreposage	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Plage de température de fonctionnement	-0 à 40 °C (-32 à 104 °F)

* Jusqu'à 10 m (33 pi) dans des conditions favorables (bonne surface de la cible, température ambiante). Dans des conditions défavorables, comme un fort ensoleillement, une surface faiblement réfléchissante ou de fortes variations de température, l'écart peut augmenter de $\pm 0,25 \text{ mm/m}$ ($\pm 0,003 \text{ po/pi}$) au-delà d'une distance de 10 m (33 pi).

DÉPANNAGE

CODE D'ERREUR	DESCRIPTION	MESURE CORRECTIVE
101	Le signal reçu est trop faible/la prise de mesure est trop longue.	Utilisez la plaque de la cible ou changez le point ciblé.
102	Le signal reçu est trop élevé.	La cible est trop réfléchissante. Utilisez la plaque de la cible ou changez le point ciblé.
201	Rétroéclairage trop puissant.	Réduisez le rétroéclairage sur la zone cible.
202	Faisceau laser interrompu.	Retirez les obstacles et répétez la mesure.
203	Pile trop faible.	Remplacez les piles.
301	La température est trop élevée.	Laissez l'appareil refroidir à la température de fonctionnement.
302	La température est trop basse.	Laissez l'appareil se réchauffer à la température de fonctionnement.
401	Erreur de matériel.	Allumez/éteignez l'appareil à plusieurs reprises.
402	Erreur inconnue.	Communiquez avec le service à la clientèle de Uline.

Si la section Dépannage ne résout ou ne décrit pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca